Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Begtrup Vig Vandværk**
**Søndre Molsvej 11**
**8420 Knebel**
**Att.: Jens Arne Sørensen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26093157-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26093157 |
| **Kundenr.:** | CA0004727 |
| **Modt. dato:** | 06.10.2026 |
| **Valideringskode:** | AB57358A69 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Begtrup Vig Vandværk - Ledningsnet - 77913 / 4710900199 |
| **Udtagningsadresse:** | Asylvej 19, 8420 Knebel |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 06.10.2026 kl. 10:27 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DSN5 |
| **Analyseperiode:** | 06.10.2026 - 10.10.2026 |

**Prøvemærke:** køkkenet

| Lab prøvenr: | 835-2022-81204232 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A | 0.25[σ)] |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A | 0.25[σ)] |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 7899-2:2000 | A | 0.11[σ)] |
| Kimtal ved 22°C | 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | A | 0.15[σ)] |
| ***Uorganiske forbindelser*** | | | | | | | | |
| Nitrit | < 0.001 | mg/l | | 0.10 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | B | 15 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| Vandtemperatur | 16.2 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | | |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**
Begtrup Vig Vandværk, Jesper Nielsen, Søndre Molsvej 11, 8420 Knebel
Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

10.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**